

## Session 3

# Liaisons, architectures atomiques et défauts dans les cristaux

## Références Chapitre 2 et 3

1-1




## Pourquoi?

#### MEC-200

- 1. Choix des matériaux
- 2. Propriétés
- 3. Peut on les modifier? Les contrôler?
- 4. Il faut donc comprendre de quoi elles dépendent.
- 5. De quoi dépends le module d'élasticité? Peut on le modifier pour un matériau donné
- 6. De quoi dépends le coefficient de dilatation thermique?
- 7. Pourquoi un polymère a une température de fusion plus basse qu' une céramique?
- 8. Pourquoi certains métaux sont plus ductiles que d'autres?
- 9. Comment ce fait-il qu'un acier de même composition chimique puisse avoir des propriétés différentes? Plus ou moins ductile?
- 10. Comment peut on avoir des céramiques ou des polymères de différentes opacités?
- 11. Propriétés dépendent de la structure et microstructure



## Pourquoi?



Source: D.R. Askerland, P.P.Phulé The science and Engineering of Materials



#### Plan du cours

- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions

1-4

1-3




#### Plan du cours

- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions

1-5



## Tableaux périodique






## Liaisons atomiques

#### Elétrons de Valence

Ceux qui occupent la couche externe



Electron de valence du sodium

Source: Callister- Materials Science and Engineering

1-7



#### Plan du cours

- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions



## Liaisons atomiques

- □ Liaisons de forte intensité (primaires)
  - liaisons ioniques
  - > liaisons covalentes
  - ▶ liaisons métalliques
- ☐ Liaisons de faible intensité (secondaires) : Van der Waals et pont hydrogène

Types de liaisons atomiques déterminent les propriétés fondamentales des matériaux

Exemple:

Fragilité --> matériaux covalents et ioniques

Ductilité ---> matériaux à liaison métallique


1-9




#### La liaison ionique

<u>Transfert d'électron</u> d'un atome (métallique) à un autre (non métallique)


- ☐ Perte de neutralité : ion positif (cation) et ion négatif (anions) : forte attraction
- Liaison forte (couche externe saturée) et non directionnelle
- Grande différence d'électronégativité entre eléments
- Exemple : NaCl (Na<sup>+</sup> Cl<sup>-</sup>) Exemples Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO







## Eletronégativité





## La liaison ionique

Tableau 2.1 Énergie de liaison des composés ioniques formés par l'hydrogène et les éléments de la colonne VIIB


Composé	Énergie de liaison (eV/mol)
HF	5,81
HCl	4,44
HBr	3,75
HI	3,06

## Le génie pour l'industrie


#### La liaison covalente

#### Mise en commun d'électrons de 2 atomes


- <u>Liaison forte</u> (couche externe saturée) et fortement directionnelle
- Forte énergie de liaison
- Liaison de type A-A (H-H ou Cl-Cl) ou A-B (H-C)
- Moins de différence d'électronégativité entre les éléments.



Ex: Diamant



Ex: polyéthylène  $(C_2H_4)_n$ 




1-13



## La liaison métallique

<u>Électrons sont partagés</u> entre ions positifs du réseau :


Nuage d'électrons mobiles qui ne sont plus localisés entre les atomes (liaison covalente) ou sur un ion (liaison ionique) => Liaison no directionnelle



- ☐ Électrons peuvent se déplacer aisément sans briser la <u>structures cristalline</u>
  - ✓ bonne conduction
  - ductilité
- ☐ Énergie de liaison variable


Mercure :  $T_f = -39$ °C

Tungstène :  $T_f = 3410^{\circ}C$ 





#### Liaisons secondaires



1-15




#### La « liaison » de Van der Walls


Liaison due à l'attraction entre les molécules polarisées de façon permanente ou induite


- □ Liaison de faible intensité

  ✓T<sub>F</sub> bas
- $\Box$  Exemple : chlorure de vinyle (CH<sub>2</sub>Cl)

Cl (vert) très électronégatif : attire les électrons => création d'un dipôle permanent.









#### Plan du cours

- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions

1-17



## Liaisons et propriétés





Figure 2.7 Représentation schématique du modèle de Bohr.



Source: Callister- Materials Science and Engineering

## Liaisons atomiques


#### Bonding Energies and Melting Temperatures for Various Substances

		Bondi	Melting	
Bonding Type	Substance	Substance (kcal/mol)		Temperature (°C)
Ionic	NaCl MgO	640 (153) 1000 (239)	3.3 5.2	801 2800
Covalent	Si C (diamond)	450 (108) 713 (170)	4.7 7.4	1410 >3550
Metallic	Hg Al Fe W	68 (16) 324 (77) 406 (97) 849 (203)	0.7 3.4 4.2 8.8	-39 660 1538 3410
van der Waals	Ar Cl <sub>2</sub>	7.7 (1.8) 31 (7.4)	0.08 0.32	-189 $-101$
Hydrogen	NH <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O	35 (8.4) 51 (12.2)	0.36 0.52	$-78 \\ 0$

Source: Callister- Materials Science and Engineering




## Liaisons et températures fusion et ebullition





## **Exercice**



Nous avons les données ci-dessous, quelle est la température de fusion du Mo si l'énergie de liaison est 675,4 kJ/mol?

Température de fusion (oC)


Linear (Température de fusion

Température fusion = 4,64energie - 520,2  $r^2 = 0,98$ 

Element	Energie de liaison	Température de fusion
	(kJ/mol)	(°C)
Hg	68	-39
Al	324	660
Fe	406	1538
W	849	3410




## Liaisons et module d'élasticité





## Liaisons et coefficient d'expansion



Source: D.R. Askerland, P.P.Phulé The science and Engineering of Materials

1-23



## Liaisons et propriétés

Tableau 2.2 Principales caractéristiques des liaisons et propriétés qui en découlent

T 1- 1: .:	Exemple et	NI . I I I !	Propriétés					
Type de liaison	énergie de liaison (eV/at)	Nature de la liaison	$T_f$	Е	α	σ	Ductilité	
Covalente	Diamant (7,0)	Électrons partagés et localisés						
Ionique	NaCl (3,3)	Échange d'électrons; attraction électrostatique						
Métallique	Na (1,1) Cu (3,5) Ti (4,8)	Mise en commun d'électrons délocalisés						
Van der Waals	H <sub>2</sub> (0,01) CH <sub>4</sub> (0,1) Cl <sub>2</sub> (0,3)	Attraction dipolaire						

## Relation E- $\alpha$ et type de liaison




Figure 2.14 Relation entre le module d'Young E et le coefficient de dilatation linéique  $\alpha$  de quelques matériaux.

Source: J.P Bailon, J.M. Dorlot, Des matériaux



## Contraintes thermiques

#### Contraintes thermique dues à la dilatation

En cas de chauffage,

- Si le matériau est libre de s'allonger => apparition de déformations

$$\varepsilon = \frac{L}{L_0} = \frac{L_0 \left(1 + \alpha \Delta T\right) - L_0}{L_0} = \alpha \Delta T$$

- Si le matériau est bloqué => apparition de contraintes

$$\sigma = E\alpha_1(T_0 - T) = E\alpha_1 \Delta T$$

- En cas de chauffage non uniforme (local)→ choc thermique
  - Initiation
  - Propagation de fissure

On définit : résistance au choc thermique RCT $\approx Rm/\alpha E$ 



#### Plan du cours


- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions





#### Les métaux

Les métaux sont donc un assemblage d'ions positifs dans un « gaz d'électrons »:

- ✓ Liaisons métalliques
- ✓ Structure cristalline
- ✓ Bonnes conductivités électrique et thermique
- ✓ Éclat métallique (interactions entre électrons et photons)
- ✓ Bonne ductilité à cause de leur capacité de casser et de reformer des liaisons entre atomes Liaison matalliq sans briser la structure cristalline










#### Les céramiques

Les céramiques présentent donc des liaisons fortes ioniques ou covalentes

- ✓ Bons isolateurs de chaleur (réfractaire) et d'électricité à cause du manque de mobilité d'électrons (pas d'e- libres)
- ✓ Fragiles à cause de leur incapacité de casser et de reformer des liaisons sans briser la structure cristalline
- ✓ Rigides et dures, température de fusion élevée à cause de la force des liaisons ioniques et covalentes
- ✓ Souvent des oxydes, nitrures... Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO, TiN, TiC (Diamant, graphite et verre) (inertes chimiquement)





1-29




## Les polymères

La cohésion des polymères est due à 2 types de liaisons :

- · Liaisons covalentes fortes qui forment le squelette
- Liaisons secondaires (Van der Waals ou hydrogène) qui relient les chaînes entre elles


#### Propriétés :

- ✓ Conductivité thermique faible
- ✓ Coefficient de dilatation important (10 à 100 supérieur au métaux)
- ✓ Faible limite d'élasticité et rigidité car <u>propriétés contrôlées par les liaisons</u> secondaires






#### Caractère mixte des liaisons



1-31



## \*\*\* À retenir par coeur \*\*\*



Liaisons fortes: Covalente, ionique , métallique E élevé et  $\alpha$  faible



## Liaisons ioniques ou covalentes

Tableau 2.3 Caractéristiques de quelques matériaux : température de fusion, module d'Young et coefficient de dilatation linéique

Matériau	$\theta_f$ (°C)	E (GPa)	$\alpha (10^{-6} \cdot {}^{\circ}\text{C}^{-1})$							
Liaisons ioniques ou covalentes										
TiC	3180	315	7,4							
SiC	>2800	480	4,7							
MgO	2850	210	13,5							
$ZrO_2$	2750	205	10,0							
C (fibres)	>2500	400	_							
$Al_2O_3$	2050	380	8,8							
SiO <sub>2</sub> (verre)	>1600	72	0,5							

Source: J.P Bailon, J.M. Dorlot, Des matériaux





## Liaisons métalliques

Matériau	$\theta_{f}$ (°C)	E (GPa)	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$								
Liaisons métalliques											
Мо	2610	324	4,9								
В	2030	400	8,3								
Ti	1660	116	8,4								
Fe	1535	210	11,8								
Ni	1453	210	13,3								
Cu	1083	110	16,5								
Al	660	70	23,6								
Mg	649	44	25,2								
Zn	420	84	39,7								
Pb	327	14	29,3								
Sn	232	43	23,0								

Source: J.P Bailon, J.M. Dorlot, Des matériaux



## Liaisons faibles

Matériau	θ <sub>f</sub> (°C)	E (GPa)	$\alpha (10^{-6} \cdot {}^{\circ}\text{C}^{-1})$						
Liaisons faibles (van der Waals, pont hydrogène)									
Polyéthylène b. d.	115	0,2	210						
Polychlorure de vinyle	130	2,4	54						
Époxy	_	2,4	72						
Polyester	_	5,0	75						
Aramide (fibres)	-	130	_						
Os cortical	_	18	_						
Bois (pin)	-	10	_						

Source: J.P Bailon, J.M. Dorlot, Des matériaux

1-35



#### Plan du cours


- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions



Les <u>propriétés</u> d'un matériau dépendent du type de <u>liaison atomique</u>, mais aussi de la <u>structure cristalline</u> et des <u>défauts internes</u>!

1-37









Maille primitive

## Systèmes et réseaux cristallins

#### **Un cristal:**


- ⇒ 3 vecteurs a, b, c selon Ox, Oy et Oz
- $\Rightarrow$  3 angles  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$

#### **Maille primitive:**

- ⇒ Un atome à chaque sommet formant un nœud du réseau
- $\Rightarrow$  Les relation entre a, b, c et α, β, γ permettent de définir 7 systèmes cristallins différents (cubique, quadratique...)



- ⇒ Nœuds supplémentaires :
  - ⇒ Centre des bases
  - ⇒ Centre de chacune des face
  - ⇒ Centre de la maille
- ⇒ 14 réseau cristallins = réseaux de Bravais



O nœuds de la maille

1-39



## Systèmes cristallins





O nœuds de la maille


Système	Relations entre	Relations entre		Réseaux o	le Bravais	
cristallin	les axes	les angles	simple	à bases centrées	centré	à faces centrées
triclinique	a≠b≠c	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^{\circ}$				
monoclinique	a≠b≠c	$\alpha = \gamma = 90^{\circ} \neq \beta$				
orthorhombique	a≠b≠c	$\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$				
rhomboédrique	a = b = c	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^{\circ}$				
hexagonal	a = b ≠ c	$\alpha = \beta = 90^{\circ}$ $\gamma = 120^{\circ}$				
quadratique	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$				
cubique	a = b = c	$\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$				



## Structure cubique centrée (CC)







Nombre d'atomes par maille  $8*\frac{1}{8}+1=2$  atomes/maille

Relation entre longueur de la maille (a) et rayon atomique (R)  $a = \frac{4R}{\sqrt{2}}$ Nombre de coordination (1er voisin): 8

Compacité (C)  $C = \frac{Volume\ atome\ d'une\ maille\ élementaire}{Volume\ total\ de\ la\ maille\ élémentaire} = \frac{V_s}{V_m} = 0.68$  [n: nombre d'atomes associés à chaque maille élémentaire


Masse volumique (p)  $\rho = \frac{nM}{V_m N_A} \begin{cases} M : masse molaire de l'atome \\ V_m : Volume de la maille élémentaire \\ N_A : Nombre d'Avogadro \left(6.023*10^{23} atomes / mol\right) \end{cases}$ 


Source: Callister- Materials Science and Engineering

1-41



## Structure cubique faces centrées (CFC)





Nombre d'atomes par maille  $8*\frac{1}{8}+6*\frac{1}{2}=4$ 


Relation entre longueur de la maille (a) et rayon atomique (R)  $a = 2R\sqrt{2}$ 

Nombre de coordination (1er voisin): 12

Compacité (C) 
$$C = \frac{Volume\ atome\ d'une\ maille\ élementaire}{Volume\ total\ de\ la\ maille\ élémentaire} = \frac{V_s}{V_m} = 0.74$$



## Structure hexagonale compacte (HC)



Nombre d'atomes par maille 
$$12 * \frac{1}{6} + 2 * \frac{1}{2} + 3 = 6$$

Nombre de coordination (1er voisins): 12

Compacité (C) 
$$C = \frac{Volume\ atome\ d'une\ maille\ élementaire}{Volume\ total\ de\ la\ maille\ élémentaire} = \frac{V_s}{V_m} = 0.74$$

Source: Callister- Materials Science and Engineering

1-43



#### Exercice

#### EXERCICE 3-8


Considérez la structure cristalline du chlorure de césium CsCI (fig. 3.23b du livre « Des Matériaux »).

- a) Calculez la compacité de cette structure cristalline.
- b) Quel est le réseau de Bravais de ce cristal ?
- c) Calculez la masse volumique théorique (en g/cm³) du CsCI.

#### <u>Données</u>:

	Cs	CI
Masse atomique (g/mole)	132,9	35,5
Rayon ionique (nm)	0,165	0,181





Source: J.P Bailon, J.M. Dorlot, Des matériaux




#### Plan du cours

- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions

1-45



## Directions cristallographiques



	х	у	Z
projections	$\frac{1}{2}a$	1 b	0 c
Projections en a,b e c	1/2	1	0
Réduire à minima entiers	1	2	0
notation		[120]	

Une direction cristallographiques est un vecteur qui unit deux points d'un réseau cristallin

Comment faire?

Faire passer le vecteur par l'origine, determiner la projection du vecteur sur les trois axes

Projections en a, b, et c

Réduire à des minima entiers

Donner la direction entre crochets [uvw]

Source: Callister- Materials Science and Engineering





## Plans cristallographiques

#### **Indice de Miller**

Méthode pour définir les directions et les plans

	$\boldsymbol{x}$	$\mathcal{Y}$	$\boldsymbol{z}$	$\boldsymbol{\mathcal{X}}$	$\mathcal{Y}$	$\boldsymbol{z}$
1- Intersections	1	2	1	1	1	∞
2- Inverser	1/1	1/2	1/1	1/1	1/1	$1/\infty = 0$
3- Réduire au plus petit dénominateur	2	1	2	1	1	0
4- Indice Miller	(2	1	2)	(1	1	0)






1-47



## Pourquoi est-ce important?





## Pourquoi est-ce important?



Figure 4.10 Déformation plastique par glissement (monocristal de zinc).


Il peut être montré que les systèmes de glissements se feront sur les plans et direction les plus denses Plus il y aura de systèmes de glissement, plus les matériaux seront ductiles.

Source: J.P Bailon, J.M. Dorlot, Des matériaux

1-49




## Structure cubique à corps centré



12 systèmes de glissement



## Pourquoi est-ce important?




12 systèmes de glissement

Source: J.P Bailon, J.M. Dorlot, Des matériaux

1-51



## Pourquoi est-ce important?



4 systèmes de glissement



# Tableau des structures cristallines à Température ambiante

Lı	Ве											В	C	И	0	F	Ne
всс	НСР												DIA	HEX	CUB	мои	FCC
Na	Mg											A1	Si	P	S	C1	Ar
всс	нср											FCC	DIA	CUB	ORH	TET	FCC
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Со	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
BCC	FCC	HCP	HCP	BCC	всс	CUB	BCC	FCC	FCC	FCC	НСр		DIA	RTM	HEX	ORH	FCC
Rb	Sr	Y	Zr	Иb	Мо	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
BCC	FCC	нср	HCP	BCC	BCC	HCP	HCP	FCC	FCC	FCC	HCP		DIA	ŘHM	HCP	ORH	FCC
Cs	Ва	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	T1	Pb	Bi	Po	At	Rn
всс	всс	HEX	HCP	BCC	всс	HCP	HCP	FCC	FCC	FCC		HCP	FCC	RHM	CUB		FCC

BCC: cubique à corps centré: CC FCC: cubique à faces centrées: CFC HCP: Hexagonale compacte: HC

1-53





Figure 3.16 Sites interstitiels : a) structure c.f.c., site octaédrique ; b) structure c.f.c., site tétraédrique ; c) structure c.c., site octaédrique ; d) structure c.c., site tétraédrique.



## Maille des composés ioniques



Source: Baïlon et Dorlot, Des Matériaux

1-55



## Allotropie




Figure 3.20 Structure hexagonale du graphite.



#### Plan du cours

- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions

1-57




#### Plan du cours

- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions



## Les défauts ponctuels




1-59



## Importance des défauts ponctuels: Exemples

- Matériaux principaux: ZrO<sub>2</sub>(O<sub>2</sub>), ZnO, SnO<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (H<sub>2</sub>O)
- Détecteur d'oxygêne dans les automobiles




Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot Source: Science et Génie des Matériaux W.D. Callister



## Importance des défauts ponctuels: Exem

La diffusion est possible grâce à la présence de lacunes (défauts ponctuels)
Au cours du temps, le profil de concentration des éléments se modifie
Le flux d'atomes A diffusant dans B peut être défini par :






## Applications de la diffusion

#### Traitements thermiques

#### Soudage et brasage

*Frittage*: Établissement de liaisons entre des particules de poudres portées à haute température par diffusion en volume et en surface



Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot



#### Plan du cours


- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions

1-63



## **Dislocations**

- Une dislocation est l'introduction d'un demi-plan supplémentaire.
- C'est un défaut linéaire qui définit la frontière entre une région déformée et non-déformée du cristal.



1-64



## **Dislocations**




Figure 3.29 Détermination du vecteur de Burgers : a) dans un cristal parfait, le circuit se referme ; b) autour d'une dislocation-coin, le même circuit aboutit au point *B*, et le défaut de fermeture *BA* est le vecteur de Burgers, perpendiculaire à la ligne de dislocation ; c) le défaut de fermeture *BA* autour d'une dislocation-vis est parallèle à la ligne de dislocation.

Source: Calister- Science des matériaux


1-65



## **Dislocations**



Microscopie de transmission On voit les dislocations




Microscopie optique d' un alliage de cuivre Corrosion

Source: Calister- Science des matériaux 1-66

## ÉTS

## Rappels: déformation plastique

MEC-200 Contrainte (σ) vs Déformation (ε) matériau metallique ductile



 $\sigma = F / A_o$ 

 $\varepsilon = (I - I_0) / I_0 = \Delta I / I_0$ 

 $A_o$ : section transversale

F: force appliquée

I : longueur échantillon déformé

l<sub>o</sub>: longueur iniciale

• O- P déformation élastique réversible

• P à F déformation plastique permanente

- · De P à M homogène
- · de M à F striction

• F: Rupture

- Tension au point  $E_\epsilon$ : Limite d'élasticité ( $R_{\rm e0,2}$ ).
- · Tension au point M: Résistance à traction  $(R_m)$ .

67


1-67

## FTS Rappels: déformation plastique

MEC-200

La déformation plastique se fait par déplacement des dislocations

Dislocation coin



Sous l'action de la cission la dislocation bouge progressivement dans le crystal Si le déplacement des dislocations est difficulté le matériau deviendra plus dur


1-68



## Travail à froid - écrouissage

Au cours de la déformation plastique les dislocations se déplacent et se multiplient, forment des empilements, des noeuds et leur mouvement est de plus en plus difficile Il faut donc une contrainte plus élevée pour que les dislocations se déplacent et pour une nouvelle déformation plastique

Observation des dislocations au microscope électronique à transmission sur des échantillons






#### Plan du cours

- Liaisons chimiques
  - Différents types
  - Propriétés qui en dépendent
  - Liaisons dans les différents matériaux
- Structures cristallines et amorphes
  - Différents types
  - Directions et plans cristallins
- Défauts dans les cristaux
  - Défauts ponctuels
  - Dislocations
  - Défauts à trois dimensions



## Joints de grains

## Surface d'accolement des grains




Source: Baïlon et Dorlot, Des Matériaux

1-71



## précipités et inclusions (saletés)



Source: Calister- Science des matériaux 1-72



## Amélioration des propriétés

# Tout ce qui bloque le mouvement des dislocations augmente la résistance élastique (R<sub>e</sub>) d'un matériau

1-73



## **Très important**

